



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

26.06.2023 № 08-11-123/6016

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекции
Госстандарта РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»
(УНП 590661544, акт проверки от 14.06.2023 № 403ПС2319) **выявлена
опасная продукция:**

знак аварийной остановки с дополнительным отражателем PT Pilot
PT-07, изготовитель «CIXI SHIBO AUTOMOBILE PARTS CO., Ltd»,
Китай, поставщик в Республику Беларусь ООО «ЕВРОЛАЙТ»
(УНП 190454425, г. Минск).

По результатам проверки установлено, что продукция не
соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств» (п.70 Приложения
10), Правил ООН № 27(03)/Пересмотр 1 «Единообразные предписания,
касающиеся официального утверждения предупреждающих
треугольников» (п.1.2 Приложения 7, Приложение 6, п.п. 7.3.1.1 и
7.3.1.2) по безопасности - величина коэффициента силы света
совокупности светоотражающих оптических элементов составила от
283 до 610 мкд/лк при норме не менее 8000-20% (6400 мкд/лк).

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР018 117.01 00383 на партию знаков аварийной остановки, на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011, выданным органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью «АКАДЕМ-СЕРТ» (Республика Беларусь, г. Минск), сроком действия с 07.04.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С « 03 » июля 2023 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

знаков аварийной остановки с дополнительным отражателем РТ Pilot РТ-07, изготовитель «CIXI SHIBO AUTOMOBILE PARTS CO., Ltd», Китай.

2. Прекратить с « 03 » июля 2023 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.02. ТР018 117.01 00383.

В целях изменения статуса документа об оценке соответствия в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь в соответствии с пунктом 3 статьи 31 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» ООО «ЕВРОЛАЙТ» обязано обратиться в орган по регистрации декларации, зарегистрировавший декларацию, за прекращением действия её регистрации.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», ООО «ЕВРОЛАЙТ» - знаков аварийной остановки с дополнительным отражателем РТ Pilot РТ-07, изготовитель «CIXI SHIBO AUTOMOBILE PARTS CO., Ltd», Китай, а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», ООО «ЕВРОЛАЙТ» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного
инспектора Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка